

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年11月30日から12月6日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/12/01	石油ストーブ(開放式)	2025/11/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	日本	(株)コロナ RX-2217Y
2025/12/01	電気シェーバー	2025/11/00	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/12/01	電気シェーバー	2025/11/07	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		茨城県	日本	同上
2025/12/01	電気シェーバー	2025/11/03	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		千葉県	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。
2025/12/01	延長コード	2025/10/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/12/01	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/15	遊技施設で当該製品を靴に入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/12/01	電気式浴室換気乾燥暖房機	2025/11/13	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/12/01	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/11	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/12/01	ノートパソコン	2025/09/03	当該製品のACアダプターに他社製携帯電話機(スマートフォン)を接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品のACアダプターのプラグ部と他社製携帯電話機(スマートフォン)の端子部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/01	携帯電話機(スマートフォン)	2025/09/03	当該製品を他社製のノートパソコン用のACアダプターに接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品の端子部と他社製ノートパソコン用ACアダプターのプラグ部とを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/01	ヘアドライヤー	2025/11/14	入浴施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	神奈川県	中国	
2025/12/01	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/11/17	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2025/12/01	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/02/07	充電中のイヤホン付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/12/01	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/10/26	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/12/03	迅速継手(都市ガス用)	2025/11/20	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	(株)ハーマン JG1000(推定)
2025/12/03	タブレット端末	2025/10/16	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	中国	
2025/12/03	スピーカー(充電式)	2025/11/03	当該製品を充電中、異音が出たため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/03	シュレッダー	2025/11/15	事務所で異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岩手県	中国	
2025/12/03	パネルヒーター(ペット用)	2025/11/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2025/12/03	電子レンジ	2025/11/20	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/12/03	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/10/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/12/03	はしご(アルミ製、伸縮式)	2025/11/23	はしごを使用中、止め金具が外れ、転倒して周辺を損傷し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	岐阜県	中国	
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2024/04/16	自転車で走行中、折損したハンドルの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	日本	ヤマハ発動機(株) PA24CV 25/12/02に社告。
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2024/09/07	自転車で走行中、折損したハンドルの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	同上
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2024/09/28	自転車で走行中、ハンドルの固定用ボルトが折損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	同上
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2024/12/08	自転車で走行中、折損したハンドルの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	日本	同上
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2025/02/20	自転車で走行中、ハンドルの固定用ボルトが折損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2025/01/20	自転車で走行中、ハンドルの固定用ボルトが折損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2025/12/03	自転車(電動アシスト車)	2025/06/12	自転車で走行中、折損したハンドルの固定用ボルトが顔に当たって転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	広島県	日本	同上
2025/12/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/07/27	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近から発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 25/06/03に社告。
2025/12/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/10/10	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近から火が出て、溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/12/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/09/23	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近から発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。
2025/12/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/11/13	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近から火が出て、カーペットが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	ヤマハ(株) PA-300C 21/08/25に社告。
2025/12/05	プロジェクター【テレビジョン受信機】	2025/10/22	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	フィリピン	
2025/12/05	ガス給湯器(都市ガス用、FF式)【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2025/11/28	使用中のガス給湯器のフロントカバーとケーシングが変形し、周辺を破損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2025/12/05	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/11/13	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068