

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年3月15日から3月21日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/16	石油ストーブ(半密閉式)	2026/02/13	農業施設で当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)長府製作所 KSH-10BS-K8 C
2026/03/16	半密閉式(CF式)ガスふろがま(LPガス用)	2026/03/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	(株)長府製作所 GF-200DE
2026/03/16	ノートパソコン	2026/02/25	当該製品を充電中、当該製品に接続したACアダプターのDCプラグ部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T451/46 ERK 18/06/22に社告。
2026/03/16	電気シェーバー	2026/02/20	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2026/03/16	電子レンジ	2026/03/04	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	三洋電機(株) EMO-CH6 08/06/20に社告。
2026/03/16	電気こんろ	2026/02/18	当該製品の上に置いていたカセットコンロのボンベが破裂する火災が発生し、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	富士工業(株)(サンウエーブ工業(株)ブランド) SBE-101-100V (サンウエーブ工業(株)ブランド) 07/07/03に社告。
2026/03/16	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/01/07	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	アンカー・ジャパン(株) A3117 25/10/21に社告。
2026/03/16	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2025/09/16	倉庫で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/03/16	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/02/21	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2026/03/16	インターホン(モニターテレビ付)	2026/02/01	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	日本	
2026/03/16	電気ケトル	2026/02/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/03/16	エアコン	2026/02/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	不明	
2026/03/16	液晶テレビ	2026/02/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	静岡県	中国	
2026/03/16	スピーカー	2026/02/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	静岡県	マレーシア	
2026/03/16	踏み台(アルミニウム合金製)	2026/02/27	店舗で当該製品を使用中、当該製品が破損し、転倒し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	ベトナム	
2026/03/16	タブレット端末	2026/02/01	介護施設で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/03/16	電動アシスト自転車	2026/02/22	当該製品を充電中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2026/03/16	電気ストーブ(パネルヒーター)	2026/02/09	異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/03/16	温水洗浄便座	2026/03/01	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2026/03/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/02	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2026/03/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/26	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/16	延長コード	2026/02/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/03/16	ボイスレコーダー	2025/00/00	当該製品を使用中、耳を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2026/03/16	カイロ(充電式)	2025/12/12	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/03/16	電気オーブントースター 【電気天火】	2026/02/19	使用中の電気オーブントースターの電源プラグ付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/03/16	電気かみそり(充電式)	2025/12/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/02	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2022/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	同上
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/18	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	同上
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/10	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	同上
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/02	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/14	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2026/03/16	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/09	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2026/03/18	石油ストーブ(開放式)	2025/11/30	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	(株)トヨミ RS-L21
2026/03/18	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/02/18	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3117 25/10/21に社告。
2026/03/18	スピーカー(充電式)	2026/01/15	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/03/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/03/18	除湿機	2026/03/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/03/18	電動車いす(ハンドル形)	2026/02/28	使用者(80歳代)が当該製品で河川敷を走行中、土手から転落し、死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	兵庫県	日本	
2026/03/18	発電モニタ(太陽光発電システム用)	2026/02/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2026/03/18	脚立(三脚、アルミニウム合金製)	2026/01/22	使用者(70歳代)が当該製品に乗って剪定作業中、バランスを崩し、当該製品ごと転倒し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	長崎県	中国	
2026/03/18	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/02/28	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2026/03/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/26	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/03/18	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	2026/01/19	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	中国	
2026/03/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/18	換気扇(床下用)	2026/02/20	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本	
2026/03/18	電気やかん【電気湯沸器】	2026/02/24	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異臭がして火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	(株)グループセブジャパン KO4411JP 25/09/16に社告。
2026/03/18	電気やかん【電気湯沸器】	2025/11/00	使用中の電気やかん付近から異音が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	(株)グループセブジャパン KO4908JP 25/09/16に社告。
2026/03/18	電気やかん【電気湯沸器】	2026/02/22	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福岡県	中国	(株)グループセブジャパン KO1711JP 25/09/16に社告。
2026/03/18	照明器具(蛍光灯)【その他の放電灯器具】	2026/02/11	照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	不明	
2026/03/18	配線器具(延長コード)【コード】	2026/02/01	延長コードから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/03/18	プロジェクター【テレビジョン受信機】	2025/11/00	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2026/03/18	プロジェクター【テレビジョン受信機】	2025/12/00	中古で購入したプロジェクターを設置していた天吊り金具が破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2026/03/19	電気洗濯機(全自動)【電気洗濯機】	2026/01/20	使用中の電気洗濯機が破損して周辺を損傷し、飛散した破片で乳児が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	東京都	中国	
2026/03/19	噴霧器(蓄圧式)	2025/09/09	噴霧器を使用中、タンクキャップが破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2026/03/19	噴霧器(蓄圧式)	2025/06/25	噴霧器のタンクキャップが破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。